

**B M W R100GS -
Kostenaufstellung**

Verbrauch	6 l/100 km
ca. - Preis/l	1,40 €
Tacho-Ausfall	0 km
Kilometer-Preis	14,0 Ct.
gefahren	137036 km
aktueller km-Stand	195036 km
Gesamt-Ausgaben	19206,10 €

innerhalb von 17,0 **Jahren** 8085 **km/Jahr**

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren	Lebensdauer
gesamt	195036		6.030,28 €	1.664,80 €	in km l/1000 km

10.08.2000	58000	Kaufpreis	3357,05	0,00	
12.08.2000	58150	Ummeldung	0,00	28,56	
12.08.2000		Kennzeichen	14,03	0,00	
28.08.2000		Gummilager Auspufftopf	1,95	0,00	
		kpl. Chokeseilzug ersetzt	30,73	0,00	
06.09.2000	58800	Versicherung 12.8.2000-1.1.2001	0,00	28,66	
		KFZ-Steuer vom 12.8.00 - 11.8.01	0,00	70,15	
14.09.2000		Kupferpaste, Multispray und Lack	9,26	0,00	
07.10.2000	60411	+0,5 l Motoröl	1,25	0,00	0,21
		H4-Birne	7,27	0,00	
		Standlichtbirne	0,70	0,00	
20.10.2000		Ventildeckelmutter	1,74	0,00	
30.10.2000		Versicherung 1.1.2001-1.1.2002	0,00	53,31	
08.02.2001		D-Schild	0,50	0,00	
		4 Zündkerzen auf Vorrat	7,26	0,00	
		1 Ölfilter auf Vorrat	10,00	0,00	
		Fahrrad-Trinkflasche u. Halter	1,95	0,00	
		LM Langzeitfett	3,85	0,00	
21.02.2001		2 Flacheisen	11,01	0,00	
		Kupferringe	3,26	0,00	
02.03.2001		2 Ventildeckelmutter, Chrom	3,49	0,00	
		2 Kugellager Vorderrad auf Vorrat	15,69	0,00	
		3 Gepäckträgerschellen	11,68	0,00	
16.03.2001	62200		0,00	0,00	
24.03.2001		Zeltrolle angebaut	15,03	0,00	
08.05.2001	68471	+0,2 l Motoröl	1,00	0,00	
09.05.2001		Batterie erneuert	150,32	0,00	
		Anlasser gereinigt und gefettet	0,00	0,00	
	69133	+0,4 l Motoröl	2,00	0,00	0,6
14.05.2001	70750	90/90-21T TL Enduro3 inkl. Montage u. Wuchten	84,82	0,00	12750
	70750	130/80-17T TL Enduro3 inkl. Montage u. Wuchten	113,59	0,00	12750
22.05.2001		Regler ersetzt	45,34	0,00	
			0,00	0,00	
25.05.2001	70983	Schalthebeldichtung Getriebe ersetzt	5,18	0,00	
		100 ml Getriebeöl	1,00	0,00	
26.05.2001	71200	Rücklichtbirne ersetzt	0,80	0,00	
10.08.2001		KFZ-Steuer vom 12.8.00 - 11.8.01	0,00	70,15	
01.10.2001		4 O-Ringe Zylinder-Stehbolzen	2,81	0,00	
		2 O-Ringe Zylinderfuß	6,41	0,00	
		2 Ventildeckeldichtungen	8,44	0,00	

**B M W R100GS -
Kostenaufstellung**

Verbrauch	6 l/100 km
ca. - Preis/l	1,40 €
Tacho-Ausfall	0 km
Kilometer-Preis	14,0 Ct.
gefahren	137036 km
aktueller km-Stand	195036 km
Gesamt-Ausgaben	19206,10 €

innerhalb von 17,0 **Jahren** 8085 **km/Jahr**

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren	Lebensdauer
gesamt	195036		6.030,28 €	1.664,80 €	in km l/1000 km

		2 Zylinderkopfdichtungen	23,02	0,00	
26.10.2001	74453	2 Zylinderkopfüberholungen	0,00	340,72	
		1 Auspuffgewinde erneuert	60,13	0,00	
		1 Auspuffmutter	15,03	0,00	
		Dichtungsmasse	10,02	0,00	
	75195	Versicherung 1.1.02 - 1.1.03	0,00	59,62	
	75390	Standlichtbirne ersetzt	0,00	0,00	
		Batterie erneuert	26,11		
04.04.2002		Ölfiltersatz	17,61		
10.04.2002	76189	+0,5 l Motoröl	1,25		
07.05.2002	76990	Öl- und Filterwechsel	15,00		
		Getriebeöle gewechselt	16,00		
12.05.2002	78418	Rücklichtbirne ersetzt	2,30		
14.06.2002	80047	90/90-21T TL Enduro3 inkl. Montage u. Wuchten	87,46		
		130/80-17T TL Enduro3 inkl. Montage u. Wuchten	117,04		9297
17.06.2002		TÜV-Hauptuntersuchung		31,00	
	81819	H4-Birne ersetzt	10,00		
		+ 0,3 l Motoröl	1,00		
01.08.2002		KFZ-Steuer		71,58	
02.08.2002	83683	Ölfiltersatz	20,00		
		Motorölwechsel			
		H4-Birne ersetzt	10,00		
19.08.2002	83718				
13.10.2002		Getriebereparatur	260,00		
		Getriebeöl gewechselt	5,00		
		Kardanmanschette ersetzt	5,34		
		Vergaserflansch links ersetzt	3,98		
02.01.2003		Versicherung 1.1.03 - 1.1.04		60,84	
		gebrauchte Sitzbank	30,00		
		Tank-Stütze 35l-Tank	9,01		
25.04.2003	87990	Ventilspiel geprüft, ok			
		+0,5 l Motoröl	2,50		
14.05.2003		3 Gepäckträgerschellen	12,35		
27.05.2003		Vergaserflansche für 800er Vergaser	9,65		
17.06.2003	90726	90/90-21 H M/C Tourance Metzeler	85,84		10679
		90/90-17H M/C Tourance Metzeler	123,54		

BMW R100GS - Kostenaufstellung

Verbrauch	6 l/100 km
ca. - Preis/l	1,40 €
Tacho-Ausfall	0 km
Kilometer-Preis	14,0 Ct.
gefahren	137036 km
aktueller km-Stand	195036 km
Gesamt-Ausgaben	19206,10 €

innerhalb von 17,0 Jahren 8085 km/Jahr

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren	Lebensdauer
gesamt	195036		6.030,28 €	1.664,80 €	in km l/1000 km

		Montage und Wuchten	16,01		
		Öl- und Filterwechsel	20,00		
17.07.2003	96692	+0,25 l Motoröl	1,00		
	98135	+0,25 l Motoröl	1,00		
30.07.2003		Getriebedichtring Schalthebel	5,50		
		KFZ-Steuer		71,58	
02.08.2003	99480	Ölfiltersatz	17,61		
		Ölwechsel Motoröl	5,00		
		Stößelrohrgummis 2x	2,95		
		1 KW-Dichtring vorn ersetzt, 2 vermurkst	15,83		
		Vorschalldämpfer	209,12		
		Halter Endschalldämpfer	4,30		
		Endschalldämpfer, gebraucht	100,00		
		Kupplungszug	15,69		
		Sitzbankbezug erneuern lassen		40,00	
		Tank lackieren lassen		80,00	
		Ventile eingestellt			
		2 Kerzen gewechselt	5,60		
09.01.2004		Versicherung 1.1.04 - 1.1.05		60,84	
01.08.2004		KFZ-Steuer		71,58	
02.06.2004	106450	Tourance Metzeler 90/90 21 inkl. Montage	97,51		
05.01.2005		Versicherung 1.1.05 - 1.1.06		60,84	
22.04.2005		Leuchte f. Roadbook	4,70		
01.07.2005		1 m Benzinschlauch	1,64		
01.08.2005		KFZ-Steuer		71,58	
19.08.2005		Ölfilterbügel	8,28		
		Vergaserflansch	4,29		
24.08.2005		Faltenbalg hi. Kardan	10,20		
03.10.2005		Versicherungs-Rückerstattung		-15,72	
04.10.2005		Versicherung 28.9.05-01.01.06		8,66	
08.01.2006		Versicherung 1.1.06 - 1.1.07		33,51	
24.05.2006	119057	Tourance Metzeler 90/90 21 gegen Rabatt	76,76		12607
28.06.2006		TÜV-Hauptuntersuchung		36,00	
28.07.2006		KFZ-Steuer		71,58	
04.08.2006	119940	Motoröl- und -filterwechsel	20,00		

**B M W R100GS -
Kostenaufstellung**

Verbrauch	6 l/100 km
ca. - Preis/l	1,40 €
Tacho-Ausfall	0 km
Kilometer-Preis	14,0 Ct.
gefahren	137036 km
aktueller km-Stand	195036 km
Gesamt-Ausgaben	19206,10 €

innerhalb von 17,0 **Jahren** 8085 km/Jahr

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren	Lebensdauer
gesamt	195036		6.030,28 €	1.664,80 €	in km l/1000 km

		Kerzen (NGK BP 6 ES) gewechselt Ventilspiel kontrolliert - war überall ok.! 150 ml Getriebeöl nachgefüllt	6,00		
16.10.2006	124645	+ 0,5 l Motoröl	2,00		
08.01.2007		Versicherung '07		34,38	
14.04.2007	128481	Getriebeöle gewechselt Motoröl und -filter gewechselt Luftfilter gewechselt Kontrollbirnchen gewechselt Ventilspiel eingestellt	0,00 20,00 - - -		
28.04.2007	129134	defekten Lichtmaschinen-Rotor gewechsel Tourance Metzeler 90/90 21 gegen Rabatt + Tourance Metzeler 130/80-17 gegen Rabatt gewechselt Gasgriff geschmiert BikeCare-Motorradreiniger	100,00 80,00 100,00 9,95		
13.06.2007	134153	+ 0,5 l Motoröl entspr. 0,08 l/1000 km	2,00		
27.07.2007		KFZ-Steuer		71,58	
17.08.2007	137550	Motoröl und -filter gewechselt Getriebeölstände ok Ventilspiel kontrolliert - war überall ok. Zündkerzen in gutem Zustand Birnchen Tachobeleuchtung ersetzt	20,00		
07.01.2008		Versicherung '08		34,38	
10.03.2008	137550	2 Benzinfilter eingebaut Bremsbeläge vorn gewechselt Bremsflüssigkeit gewechselt Bürstenhalterplatte inkl. Kohlen 12 31 1 243 003 ersetzt	7,00 22,95 5,00 38,00		
26.05.2008	140810	Vorder- u. Hinterradreifen (beides Tourance) sind nach 11676 km mehr als blank. Gewechselt gegen Michelin-Reifen, beide zusammen inkl. Montage und Altreifenentsorgung	200,00		
02.06.2008	142380	TÜV-Hauptuntersuchung Wegen starker Geräusche im 3. und 5. Gang auf den letzten Km der Rückfahrt aus Sardinien (wahrscheinlich Lagerschaden) Austausch gegen ein gebrauchtes bei ebay erstandenes Getriebe (Zustand nicht bekannt)	215,00	37,95	

**B M W R100GS -
Kostenaufstellung**

Verbrauch	6 l/100 km
ca. - Preis/l	1,40 €
Tacho-Ausfall	0 km
Kilometer-Preis	14,0 Ct.
gefahren	137036 km
aktueller km-Stand	195036 km
Gesamt-Ausgaben	19206,10 €

innerhalb von 17,0 **Jahren** 8085 km/Jahr

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren	Lebensdauer
gesamt	195036		6.030,28 €	1.664,80 €	in km l/1000 km

10.07.2008	143003	+ 0,5 l Motoröl / 5453 km (ca. 0,1 l/1.000 km)	2,50		
28.07.2008	143912	Riss in Gummi zw. Kardan u. Getriebe - ersetzt (aus Vorrat)			
06.08.2008	144159	Hinterradreifen ersetzt -> Tourance	108,06		
12.08.2008		KFZ-Steuer		71,58	
15.08.2008	145036	Kerzenbild und Ventilspiel einwandfrei			
		Motoröl und -filter gewechselt	20,95		
		Öl im Hinterradantrieb gewechselt	0,00		
		Kabelbinder	5,30		
		Vergaser synchronisiert			
02.01.2009		Versicherung '09		34,38	
15.04.2009	152844	Motoröl und -filter gewechselt	20,95		
		Luftfilter ausgeblasen			
		Ventile eingestellt			
		Vergaser gereinigt			
		Schwinge gefettet			
		Getriebeölstand ok			
		Kerzen gewechselt	7,00		
		2 Vergasermembranen ersetzt	33,21		
		Schwinge gefettet			
		Getriebeölstände ok			
		Vergaser synchronisiert			
	155239	+0,4 l Motoröl (ca. 0,4 l / 3300 km)	2,50		
31.05.2009	158239	Luftfilter gereinigt			
		Magnetschalter ersetzt (aus Vorrat)			
		Gabeldichtring links ersetzt	8,00		
		Gabelöl ersetzt	15,00		
		Staubdichtung links defekt			
		Bremssattel gereinigt und mit Cu-Paste eingefettet			
		Bremsflüssigkeit gewechselt	8,00		
11.06.2009	158531	Vorschalldämpfer gegen Y-Rohr ersetzt: Der Fahrspaß wächst enorm > Drehmomentsteigerung, Steigerung der Drehwilligkeit, einfach toll!	249,00		
		Stermutter ersetzt	20,00		
25.06.2009	158994	+0,5 l Motoröl (auf 3700 km)	2,50		
28.06.2009	160031	Motoröl inkl. Filterwechsel	21,00		
		alle Getriebeöle gewechselt			
		Ventile eingestellt			
		gerissene Gabel-Staubschutzkappe links ersetzt	11,00		

**B M W R100GS -
Kostenaufstellung**

Verbrauch	6 l/100 km
ca. - Preis/l	1,40 €
Tacho-Ausfall	0 km
Kilometer-Preis	14,0 Ct.
gefahren	137036 km
aktueller km-Stand	195036 km
Gesamt-Ausgaben	19206,10 €

innerhalb von 17,0 **Jahren** 8085 km/Jahr

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren	Lebensdauer
gesamt	195036		6.030,28 €	1.664,80 €	in km l/1000 km

		Schwimmerkammer links undicht, durchoxidiert (Loch),			
05.08.2009		KFZ-Steuer		71,58	
11.08.2009		2 Schwimmerkammerdichtungen ersetzt	3,00		
		defektes Voltmeter ersetzt (Kulanz)			
22.08.2009	161101	Hinterradreifen gewechselt gegen 8681 km Haltbarkeit des Michelin MT60 war ca. 11.000 km			
		Schwimmerventil rechts ersetzt (aus Vorrat)			
13.09.2009	161963	Vorderradreifen ersetzt (>Tourance)	86,00		
05.10.2009	163689	Startschwierigkeiten, Batteriewasser nachgefüllt			
26.12.2009		KFZ-Versicherung 2010	35,41		
29.03.2010	163775	+ 0,5 l Motoröl	2,00		
04.06.2010	166349	TÜV-Hauptuntersuchung		39,90	
10.06.2010	167033	Motoröl- und Filterwechsel	20,00		
		Ventilspiel kontrolliert - alles ok!			
22.06.2010	169769	leichtes Klacken im Endantrieb beim Drehen Ölaustritt kupplungsseitig oberes Kardanwellengelenk ist ausgeschlagen - ersetzt gegen gebrauchte Welle aus Vorrat			
		Schrauben des Ölpumpendeckels festgezogen			
06.08.2010		KFZ-Steuer		71,58	
03.07.2010	170793	+ 0,5 l Motoröl (auf 3760 km)	2,50		
06.08.2010	173619	+ 0,5 l Motoröl (auf ca. 3000 km)	2,50		
15.08.2010	174955	undichten Öldruckschalter erseetzt	8,38		
		Motoröl- und Ölfilterwechsel	21,00		
		Hinterachsgetriebeöl gewechselt			
		Ventile eingestellt			
04.09.2010	176550	Hinterradreifen Tourance nach 24.130 km ersetzt, inkl. Montage und Wuchten	133,20		
		def. Rücklichtbirne ersetzt	1,80		
12.09.2010	177252	Rücklichtbirne erneut defekt, ersetzt	1,80		
		+ 0,5 l Motoröl (auf 2.300 km)	2,50		
17.09.2010	177861	Valeo-Anlasser defekt - einer der 4 Magnete hat sich gelöst. Austausch gegen einen bei EBAY vom Opel Corsa ersteigerten	11,00		
12.10.2010	181734	+ 0,5 l Motoröl (auf ca. 4000 km)	2,50		
27.10.2010	182817	Ventilspiel kontrolliert - ok!			
		Kerzen gewechselt	7,00		

**B M W R100GS -
Kostenaufstellung**

Verbrauch	6 l/100 km
ca. - Preis/l	1,40 €
Tacho-Ausfall	0 km
Kilometer-Preis	14,0 Ct.
gefahren	137036 km
aktueller km-Stand	195036 km
Gesamt-Ausgaben	19206,10 €

innerhalb von 17,0 **Jahren** 8085 km/Jahr

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren	Lebensdauer
gesamt	195036		6.030,28 €	1.664,80 €	in km l/1000 km

		Vorderradreifen nach > 20.0000 km ersetzt (Tourance > Tourance)	117,20		
		Dichtring Getriebeschalthebel ersetzt	4,00		
		Motoröl- und filterwechsel	20,00		
		Getriebeöle gewechselt			
		Tank entleert und gereinigt			
		Gasgriff gereinigt und gefettet, ist bald erneuerungsbedürftig!			
02.12.2010		KFZ-Versicherung 2011		37,18	
22.02.2011		Fahrzeug-Ummeldung		11,00	
20.04.2011	186212	+ 0,5 l Motoröl, (auf ca. 3.400 km)	2,50		
18.08.2011	188057	Ventilspiel eingestellt			
		Öle kontrolliert			
		Vergaser sind synchron!			
23.08.2011		KFZ-Steuer		71,58	
08.09.2011	189630	+ 0,5 l Motoröl, (auf ca. 2.600 km)	2,50		
26.09.2011	193438	Ölfilter gewechselt	10,95		
		Motoröl gewechselt	6,00		
		Ventile eingestellt – Das E-Ventil links hatte viel zuviel Spiel und Geräusche verursacht.			
		Schwingenlager gefettet			
		Bremsbeläge hinten gewechselt			
07.12.2011		KFZ-Versicherung 2012		44,90	
19.02.2016	195035	Steuerkette und Spanner gewechselt	49,30		
		Motorölwechsel	8,00		
		Dichtsatz Nockenwelle	11,50		
		Luftfilter ausgeblasen			
		TFL angebaut	12,00		
		Vergasermembranen kontrolliert			
		Gaszug rechts ersetzt	16,00		
		Sternmuttern-Ersatz, 2 Stück	103,96		
17.05.2017	195036	Sitzbank absenken und beziehen lassen		160,00	
		Vorder- u. Hinterradreifen Heidenau Scout K60	200,00		
		Hauptuntersuchung		47,00	
		Wiederanmeldung		36,60	
		Nummernschild		15,00	
		Bremsbeläge vorn erneuert			
		Getriebeölstände kontrolliert			
15.06.2017		Steuern		71,00	
		Versicherung		37,75	

**B M W R100GS -
Kostenaufstellung**

Verbrauch **6 l/100 km**
 ca. - Preis/l **1,40 €**
 Tacho-Ausfall **0 km**
 Kilometer-Preis **14,0 Ct.**
 gefahren **137036 km**
 aktueller km-Stand **195036 km**

Gesamt-Ausgaben 19206,10 €

innerhalb von **17,0 Jahren** **8085 km/Jahr**

Datum	km-Stand	ausgeführte Arbeiten/Leistungen	Teile	Lohn/Gebühren	Lebensdauer
gesamt	195036		6.030,28 €	1.664,80 €	in km l/1000 km

Rücklichtbirne defekt, ersetzt	2,00
USB-Steckdose installiert	19,99
defekte Zündspule ersetzt	59,00